



焊接+除焊+热风产品

测烙铁头温度计+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 温度显示: 1°C
- 测量范围: 0°C-600°C/32°F-1200°F
- 感温器: K thermocouple
- 精确度: 3°C
- 显示:
 - A. 3.5-位液晶显示
 - B. 电池低电压警告显示器
 - C. 感温器损坏

- 室温范围: 0°C-40°C
- 电源: 9V 干电池
- 电池寿命: 150小时以上
- 重量: About 200g
- 自动功能: 是

100Y 编号	厂商编号	说明	可测范围°C	应用传感器	外部尺寸
30983	CB-191C	二合一温度测试器	0-600°C	K(CA)Thermocouple	160(W)*45(H)*80(D)mm



- 电源: 006P 9V 干电池(推荐碱电池)
- 重量: 115 g (除了电池)
- 周围温度/湿度范围: 0 - 40°C, 20 - 90%RH, 无浓缩
- 环境状况: 适用额定污染 2度 (按照IEC/UL61010-1)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	可测范围°C	应用传感器	外部尺寸
40734	FG-100	HAKKO	测烙铁头温度计	0°C-700°C	K(CA)热电偶	68(W)*140(H)*38(D)mm



特点:

- 快速、准确烙铁头温度测量使用好CA架线传感器 (Dia. 0.2).
- 大型容易读数字式温度显示。
- 快和容易的传感器替换。

烙铁头	1°C
测量范围	0°C - 600°C
应用的传感器	K (CA) Thermocouple
精确度	±3°C (in 300°C - 500°C range)
显示	a) 3.5 - digit Liquid Crystal Display b) Battery Alarm c) Burn out

电源	006P,9V Dry Battery
电池寿命	More than 150 hours
环境	0°C - 40°C
温度范围	
辅助部件	Sensor (10pcs)
重量	Approx. 200g
操作环境	0 to 40°C(32 to 104°F), 20 to 90%RH no dew formation

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	可测范围°C	应用传感器	外部尺寸
8795	HAKKO-191	HAKKO	测烙铁头温度计	0°C-600°C	K(CA)热电偶	160(W)*45(H)*80(D)mm



- 安置新焊剂在烙铁头和向点适用烙铁头被测量
- 温度将被显示在2 到 3 秒

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	可测范围°C
12616	HAKKO-191-212	HAKKO	测温线	0-600

锡+助焊配件+溶剂 焊锡棒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



有形资产

液相线温度: about 227°C
比重: about 7.32

合金构成

100Y 编号	厂商编号	说明	合金比例	重量	熔点
39323	PF604	无铅焊锡棒	Cu0.7/Sn99.3	500g	227°C



有形资产

液相线温度: about 227°C
比重: about 7.4

合金构成

100Y 编号	厂商编号	说明	合金比例	重量	熔点
39322	PF606	无铅焊锡棒	Ag3.0/Cu0.5/Sn96.5	500g	220°C

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com