

## 风速测量表



### 产品特色:

- CE 认证合格
- 携带方便, 单手可操作
- 背光显示
- 最大读值锁定功能
- 使用滚珠轴承
- 平均读值可达多点量测
- 记录最小值/最大值/平均值

## 详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

- 移动式2/16秒平均, 最大, 最小及平均风量测量
- 测量单位: 风速单位, 海里/小时, 公里/小时, 公尺/秒, 尺/分
- 高精度NTC 温度感测器
- 自动开机功能

### 使用场所:

- 暖气设备, 通风设备, 空调系统, 通风管等  
气流量测及检测分析风量

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20530	CHY-361	Chy	风速计



显示器	5位数液晶显示器, 字高8mm.
测量单位	风速, 适度, 温度, 照度
工作环境湿度	须低于80%R. H. (相对湿度)
工作环境温度	0°C-50°C (32°F-122°F)
工作电源	直流9伏特电池, 006P
消耗电流	约直流6.2mA
重量	160公克
外观尺寸	主机: 156*60*33mm
标准附件	操作说明书.....1本.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
38864	LM-8000	LUTRON	风速/照度/温/湿度计 四合一



显示器	8mmLCD显示.
测量	风速
工作环境湿度	Max. 80%R. H.
工作环境温度	0°C-50°C (32°F-122°F)
工作电源	直流9伏特电池, 006P
消耗电流	约直流6.2mA
重量	160公克
外观尺寸	主机: 156*60*33mm
标准附件	操作说明书.....1本.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28984	LM-81AM	LUTRON	风量风速计

## 红外线测温枪 红外线测温枪



### 产品特色:

- CE 认证合格
- 简单, 轻巧型, 单手可操作
- 背光显示
- 放开"MEASURE"按键后, 读值自动锁定
- 使用者可选择摄氏或华氏温度单位显示
- 固定放射率0.95
- 自动开机功能
- 使用热电堆感测器(6-14 μm)
- 附皮套

## 详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	精确度
20545	CHY-110	Chy	枪型雷射指标红外线温度计	0°C 至 50°C	±(2°C/4°F)在-30°C 至 100°C (-22°F 至 212°F) ±(2%读值)在 101°C 至 550°C (213°F 至 1022°F)



### 产品特色:

- CE 认证合格
- 简单, 轻巧型, 单手可操作
- 背光显示
- 放开"MEASURE"按键后, 读值自动锁定
- 使用者可选择摄氏或华氏温度单位显示
- 最大值及最小值记录功能
- 可设定Hi/Lo 警报蜂鸣的读值范围
- 可调放射率0.1-1.00
- 自动开机功能
- 使用热电堆感测器(6-14 μm)
- 附PVC 皮套

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range °C	精确度
20546	CHY-111	Chy	枪型雷射指标红外线温度计	0°C 至 50°C	±(2°C/4°F)在-30°C 至 100°C (-22°F 至 212°F) ±(2%读值)在 101°C 至 550°C (213°F 至 1022°F)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com